 <p>LINKKI 2012 Områdesregister</p>	RASEBORG, LÅNGSTRAND-VIMONBÖLE-ÖBY 09/2009		Områdets fastighetsmängd: ca 84 st. Karterings- och rådgivningsrunda: • juni–juli 2009 • Karolina Örnmark/ LUVY • 18 fastigheter • 25 objekt • förverkligande 21 %
	<input type="checkbox"/>	Grundvattenområde	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Strandområde	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Tätbebyggt område	
	<input type="checkbox"/>	Skyddsområde för vattentag	
	<input type="checkbox"/>	Område potentiellt för vattenandelslag	
<input type="checkbox"/>	Annat specialområde		
<input type="checkbox"/>	Från förordningen avvikande bestämmelser		
			V1 T2

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK

	st.	%
Typ av bostad (fast/ fritid)	13/12	52/48
Invånarantal	118	
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)	0/25	0/100
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)	12/14	46/54
Separat toalettavlopp (ja/ nej)	11/13	46/54
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)	8/17	32/68
Bruks- och underhållsanvisning (ja/ nej)	2/22	8/92
Olagliga fall	0	0




Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=25)

SAMMANDRAG

Områdets fastighetsägare erbjöds per brev möjlighet att boka fastighetsbesök. Ingen rådgivningstid erbjöds alltså till fastigheten. Pga. tillvägagångssättet blev förverkligandet lågt, ungefär var femte av fastigheterna nåddes. Resultaten kan därför inte generaliseras att gälla hela området. Lagstiftning och miljöförvaltningens direktiv har sedan rådgivningsrundan ändrats så förnyelsebehovet kan ha förändrats.

Den karterade bosättningen fördelar sig jämnt mellan åretruntboende och fritidsboende. Av avloppssystemen är nästan 90 % redan över 10 år gammal, men en del nya system blev utanför karteringen pga. tillvägagångssättet. Av systemen är nästan hälften enbart slamavskiljare, vars förnyelsebehov inte har förändrats. En del av objekten som har enkel markbehandling kan i dagsläget antagligen tolkas som små avloppsvattenmängder.

För att dra slutsatser om situationen i området bör det närmare utredas, t.ex. genom en ny omgång av rådgivning eller genom tillsyn (främst förfrågning efter utredningar). Genomgång av resterande fastigheter beräknas kräva en arbetsinsats på ca 1,5 månad. Beroende på resurserna kan området behandlas som en helhet eller delas upp i 3 olika områden.




Bild 2. Typ av system (n=25)




Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=21)