

	Grundvattenområde
X	Strandområde
X	Tätbebyggt område
	Skyddsområde för vattentag
	Område potentiellt för vattenandelslag
	Annat specialområde
	Från förordningen avvikande bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 50 st.

Karterings- och rådgivningsrunda:

- juni-juli 2010
- Karolina Örnmark/ LUVY
- 37 fastigheter
- 40 objekt
- förverkligande 74 %

V2 T3

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK

	st.	%
Typ av bostad (fast/ fritid)	0/38	0/100
Invånarantal	87	
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)	0/24	0/100
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)	14/10	58/42
Separat toalettavlopp (ja/ nej)	3/15	17/83
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)	12/25	32/68
Bruks- och underhållsanvisning (ja/ nej)	3/15	17/83
Olagliga fall	0	0




Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=40)

SAMMANDRAG

Korpirauhas fastigheter är i fritidsbruk och för de flesta är vattenförbrukningen liten. Bosättningen är dock tät och befinner sig nära strandlinjen.

Endast en liten del av avloppsvattensystemen har ett akut förnyelsebehov. Små förbättringar och uppföljning behövs för en fjärdedel av avloppssystemen. I synnerhet på objekt där vattenförbrukningen är större än små mängder, men var det inte finns skäl att anta att det finns risk för miljön, är det viktigt med uppföljning och vid behov förbättring av befintliga system. Vanligaste systemet är enkel markbehandling. Wc-vatten leds till slutan tank på alla objekt förutom ett. Närapå 40 % av området system är byggda på 2000-talet, vilket är aningen fler än genomsnittet. Problem som kan uppstå på området är då tomterna är flacka och nära stranden, så att vatten eventuellt kan komma in i avloppssystemen då vattennivån är hög.

Lagstiftning och miljöförvaltningens direktiv har sedan rådgivningsrundan ändrats så förnyelsebehovet kan ha förändrats.




Bild 2. Typ av system (n=18)




Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=16)