 <p>LINKKI 2013 Områdesregister</p>	<b>RASEBORG, KULLASJÖ</b>		<b>73/2013</b>
	<input type="checkbox"/> Grundvattenområde <input checked="" type="checkbox"/> Strandområde <input type="checkbox"/> Tätbebyggt område <input type="checkbox"/> Skyddsområde för vattentag <input type="checkbox"/> Område potentiellt för vattenandelslag <input type="checkbox"/> Annat specialområde <input type="checkbox"/> Från förordningen avvikande bestämmelser	Områdets fastighetsmängd: ca 57 st.  Karterings- och rådgivningsrunda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• juni-juli 2013</li> <li>• Sofie Lundin/ LUVY</li> <li>• 44 fastigheter</li> <li>• 48 objekt</li> <li>• förverkligande 77 %</li> </ul>	
			<b>V2 T3</b>

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK

	st.	%
Typ av bostad (fast/ fritid)	3/41	6/94
Invånarantal	105	
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)	9/26	20/80
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)	19/11	63/37
Separat toalettavlopp (ja/ nej)	2/4	33/67
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)	7/36	15/85
Bruks- och underhållsanvisning (ja/ nej)	3/41	6/94
Olagliga fall	1	0,2




Bild 1 Systemens förnyelsebehov (n=74)

SAMMANDRAG

Kullasjö området består mestadels av fritidshus och endast tre av 44 av de karterade fastigheterna används under hela året. Vatten fås från egna hushållsvattenbrunnar och på 14 fastigheter bärs vatten in.

Vid majoriteten av fastigheterna uppstår endast små mängder avloppsvatten. Övriga har sluten tank för grävatten, med utlopp i marken eller en enkel markbehandling för grävatten. Sex av objekten hade vattentoalett, varav ett av objekten avloppsvattenhantering kan tolkas vara olagligt som sådant i dagsläget. Det var frågan om en fritidsbostad vars toalettavlopp leddes via en 1-delad slambrunn till marken.




Bild 2. Typ av system (n=19)



Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=19)