


 <p>LINKKI 2012 Aluekortisto</p>	SIUNTIO, BÖLE		47/2012
	<input type="checkbox"/> Pohjavesialue <input type="checkbox"/> Ranta-alue <input checked="" type="checkbox"/> Taajaan asuttu alue <input type="checkbox"/> Vedenottamon suoja-alue <input checked="" type="checkbox"/> Vesihuollon kehittämisalue <input type="checkbox"/> Muu erityisalue <input type="checkbox"/> Asetuksesta poikkeavat määräykset		


V2 T1

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ


	kpl	%
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)	46/9	84/16
Asukasmäärä	130	
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)	7/45	13/87
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)	31/14	69/31
Käymälän erillisviemärointi (kyllä/ ei)	18/28	39/61
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)	21/34	38/62
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)	7/42	14/86
Laittomat tapaukset	0	



Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=55)



Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=49)



Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=47)

Bölen alueella asutus on pääasiallisesti ympärivuotista ja osittain melko tiivistä. Valtaosa kiinteistöistä saa vetensä omista talousvesikaivoista. Böle on vesihuollon kehittämisaluetta.

Alueella valtaosa järjestelmistä on akuutissa uusimistarpeessa tai pienen parantamisen tai seurannan tarpeessa. Bölessä on paljon saostuskaivojärjestelmiä kaikelle jätevedelle, joita seuraa tyypillisesti jonkinlainen maaperäkäsittely. Hyvin tyypillisiä ovat myös järjestelmät, joissa wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet joko imeytyskenttään tai saostussäiliöiden kautta maaperään. Alueella melko harva on vielä uudistanut järjestelmänsä ja moni järjestelmä tulleeikin käyttöikänsä päähän muutaman vuoden kuluttua. Viittä kiinteistöä koskee ikävapautus.

Alueella ei ole tapahtunut aktivoitumista viemäroinnin osalta ja myös jätevesijärjestelmien uudistaminen etenee hitaasti. Jos viemärointihanketta suunnitellaan toteutettavaksi, on asian aktiivinen eteenpäin vieminen ja siitä tiedottaminen välttämätöntä.