



| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---|
|  <p>LINKKI 2015 Aluekortisto</p> | HANKO, SÖDERBONÄS | | 100/2015 |
| | <input type="checkbox"/> | Pohjavesialue | Alueen kiinteistömäärä: n. 23 kpl Kartoitus- ja neuvontakierros: <ul style="list-style-type: none"> • kesä-heinäkuu 2015 • Henrika Lundberg/LUVY • 15 kiinteistöä • 17 kohdetta • toteuma 65 % |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Ranta-alue | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Taajaan asuttu alue | |
| | <input type="checkbox"/> | Vedenottamon suoja-alue | |
| | <input type="checkbox"/> | Vesihuollon kehittämialue | |
| <input type="checkbox"/> | Muu erityisalue | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Asetuksesta poikkeavat määräykset | V2 T3 | |

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ

| | kpl | % |
|---|------|-------|
| Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika) | 0/17 | 0/100 |
| Asukasmäärä | 38 | |
| Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo) | 0/16 | 0/100 |
| Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo) | 16/0 | 100/0 |
| Käymälän erillisviemärinti (kyllä/ ei) | 1/5 | 25/75 |
| Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei) | 3/14 | 18/82 |
| Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei) | 3/14 | 18/82 |
| Laittomat tapaukset | 0 | 0 |




Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=17)

YHTEENVETO


Söderbonäsin alueella on vain vapaa-ajan asutusta. Suurin osa kiinteistöistä on ranta-alueella, ja koko alue on taajaan asuttu. Kaikki kartoitetut kiinteistöt saavat talousvetensä omasta porakaivosta.

35 % kartoitetuista kohteista on vähäisten jätevesimäärien kohteita. Akuutissa uudistamistarpeessa olevia järjestelmiä on 29 %. Nämä ovat pääasiassa saostussäiliöitä kaikelle jätevedelle tai yksinkertaisia maaperäkäsittelyjä harmaille vesille. Seuraamisen varassa olevat kohteet ovat yksinkertaisen maaperäkäsittelyn omaavia kohteita jotka ovat vähäisen jätevesimäärän rajatapauksia, mutta eivät aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kolme nykyisellään kunnossa olevaa järjestelmää ovat kaksi harmaaavesisuodatinta sekä umpisäiliö.

Ikäperusteisen vapautuksen edellytyksiä ei ollut olemassa yhdelläkään kartoitetulla kiinteistöllä.



Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=11)



Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=11)