 <p>LINKKI 2012 Områdesregister</p>	<b>LOJO, KUULUKAINEN</b>		<b>20/2010</b>
	<input type="checkbox"/> Grundvattenområde <input checked="" type="checkbox"/> Strandområde <input type="checkbox"/> Tätbebyggt område <input type="checkbox"/> Skyddsområde för vattentag <input type="checkbox"/> Område potentiellt för vattenandelslag <input type="checkbox"/> Annat specialområde <input checked="" type="checkbox"/> Från förordningen avvikande bestämmelser	Områdets fastighetsmängd: ca 27 st.  Karterings- och rådgivningsrunda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• juni-juli 2010</li> <li>• Joonas Mämmelä/ LUVY</li> <li>• 23 fastigheter</li> <li>• 24 objekt</li> <li>• förverkligande 85 %</li> </ul>	
			<b>V3 T3</b>

#### STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK

	st.	%
Typ av bostad (fast/ fritid)	0/23	0/100
Invånarantal	52	
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)	0/2	0/100
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)	0/2	0/100
Separat toalettavlopp (ja/ nej)	4/0	100/0
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)	1/23	4/96
Bruks- och underhållsanvisning (ja/ nej)	2/2	50/50
Olagliga fall		




Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=24)

#### SAMMANDRAG

De karterade fastigheterna på ön är sommarstugor i användning under den tid då vattnen är öppna, det finns ingen vägförbindelse. Vattenanskaffning är främst inburet vatten, det finns just inga brunnar.

Över 80 % av fastigheterna har små mängder avloppsvatten. I två fall bedömde rådgivaren att det var frågan om mer än små mängder vatten, men behandlingen såg ut att vara tillräcklig. De fastigheter med akut förnyelsebehov som i övrigt hade små mängder vatten ledde ut avloppsvattnet i vattendrag.

Lagstiftning och miljöförvaltningens direktiv har sedan rådgivningsrundan ändrats så förnyelsebehovet kan ha förändrats.

I området uppstår bara små mängder disk- och bastuvatten, men områdets ställvis bergiga geografi medför problem för infiltrering av avloppsvatten.