

	Grundvattenområde
X	Strandområde
	Tätbebyggt område
	Skyddsområde för vattentag
	Område potentiellt för vattenandelslag
	Annat specialområde
X	Från förordningen avvikande bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 64 st.

Karterings- och rådgivningsrunda:

- juli 2011 / augusti – september 2016
- Henna Timonen / Ralf Holmberg /LUVY
- 40 fastigheter
- 40 objekt
- förverkligande 63 %

V3 T3

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK

	st.	%
Typ av bostad (fast/ fritid)	0/40	0/100
Inväntarantal	82	
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)	0/27	0/100
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)	10/17	37/63
Separat toalettavlopp (ja/ nej)	0	0
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)	1/39	3/97
Bruks-och underhållsanvisning (ja/ nej)	0/6	0/100
Brådskande fall	0	0




Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n= 40)

SAMMANDRAG

På Byö finns fritidsbosättning. Alla objekt har inte egna hushållsvattenbrunnar. Ringbrunn är mer allmän än borrbrunn hos objekt som har egen hushållsvattenbrunn. Hushållsvatten hämtas till många stugor från annanstans. En stor del av objekten på Byö ligger på strandområde. På objekten finns inga vattentoaletter.

Nästan alla (85 %) av de karterade objekten har små mängder avloppsvatten. På endast sex objekt uppstår större mängder avloppsvatten. I akut förnyelsebehov finns ett system: otillräcklig behandling av grått vatten. Tre system är i behov av små förbättringar eller uppföljning av funktionsdugligheten. Två system som i nuläge är i skick är slambrunn och markbädd för grått vatten. Det vanligaste systemet är enkel markbehandling för grått vatten. Dessa system är alla byggda efter år 1980.

2011 hade invånarna i Byö möjlighet att boka in projektets rådgivningsbesök. Då gjordes två besök och kartlades tre objekt. År 2016 gick man genom samma fastigheter, deras uppgifter är uppdaterade och rapporterade i detta områdeskort.