

<input type="checkbox"/>	Pohjavesialue
<input type="checkbox"/>	Ranta-alue
<input checked="" type="checkbox"/>	Taajaan asuttu alue
<input type="checkbox"/>	Vedenottamon suoja-alue
<input type="checkbox"/>	Vesihuollon kehittämialue
<input type="checkbox"/>	Muu erityisalue
<input type="checkbox"/>	Asetuksesta poikkeavat määräykset

Alueen kiinteistömäärä: n. 84 kpl


Kartoitus- ja neuvontakerros:

- huhti-toukokuu 2014
- Sofie Lundin/ LUVY
- 53 kiinteistöä
- 58 kohdetta
- toteuma 63 %

V2 T3

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ

	kpl	%
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)	36/17	67/33
Asukasmäärä	103	
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)	0/55	0/100
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)	26/25	51/49
Käymälän erillisviemäröinti (kyllä/ ei)	15/38	28/72
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)	15/38	28/72
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)	9/44	17/83
Laittomat tapaukset		




YHTEENVETO

Kahvimaan alueella on pääasiassa kiinteä asutusta. Valtaosalla on käytössä oma talousvesikaivo. Jakautuma on melko tasainen pora- ja rengaskaivojen välillä. Alue on tavallinen haja-asutusalue, mistä löytyy myös vapaa-ajan kiinteistöjä.

Miltei 40 % kartoitetuista kohteista on akuutissa uudistamistarpeessa, ja yli 20 % tarvitsevat seurantaa tai pieniä parannuksia. Pienen parannuksen puutteessa on erityisesti umpisäiliöitä, joista puuttuu hälytin. Nykyisellään kunnossa olevat järjestelmät ovat 2000-luvulla rakennettuja maasuodattamoita ja laitepuhdistamoita. Yleisimmät järjestelmät alueella ovat pelkät saostussäiliöt kaikille jätevesille, mistä purku maaperään tai kaksoisviemäröinti, jossa wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet imeytyskenttään.

Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=58)



Kuva 2. Järjestelmätyypit (n=47)



Kuva 3. Järjestelmien ikäjakauma (n=40)