
 <p>LINKKI 2012 Aluekortisto</p>	LOHJA, KUULUKAINEN		20/2010
	<input type="checkbox"/> Pohjavesialue <input checked="" type="checkbox"/> Ranta-alue <input type="checkbox"/> Taajaan asuttu alue <input type="checkbox"/> Vedenottamon suoja-alue <input type="checkbox"/> Vesihuollon kehittämisa-alue <input type="checkbox"/> Muu erityisalue <input checked="" type="checkbox"/> Asetuksesta poikkeavat määräykset	Alueen kiinteistömäärä: n. 27 kpl Kartoitus- ja neuvontakierros: <ul style="list-style-type: none"> • kesäkuu–heinäkuu 2010 • Joonas Mämmelä/ LUVVY • 23 kiinteistöä • 24 kohdetta • toteuma 85 % 	
			V3 T3

TILASTOTIETOA KARTOITUS- JA NEUVONTAKÄYNNEILTÄ

	kpl	%
Asutuksen tyyppi (kiinteä/ vapaa-aika)	0/23	0/100
Asukasmäärä	52	
Vedenhankinta (vesijohto/ oma kaivo)	0/2	0/100
Kaivotyyppi (pora-/ rengaskaivo)	0/2	0/100
Käymälän erillisviemärointi (kyllä/ ei)	4/0	100/0
Jätevesiselvitys/ -suunnitelma (kyllä/ ei)	1/23	4/96
Käyttö- ja huolto-ohje (kyllä/ ei)	2/2	50/50
Laittomat tapaukset	0	0



Kuva 1. Järjestelmien uudistamistarve (n=24)

Saaren läpikäytyt asunnot ovat enimmäkseen sulan veden aikaan käytössä olevia kesäasuntoja, eikä alueelle ole tieyhteyttä. Vedenhankinta perustuu lähes täysin kantoveteen eikä kaivoja juurikaan ole.

Yli 80 %:lla kiinteistöistä syntyy vain vähäisiä määriä jätevettä. Kahdessa tapauksessa neuvoja arvioi, että jätevesimäärät ovat vähäistä suuremmat, mutta järjestelmä kuitenkin vaikuttaa riittävältä. Akuutissa uudistamistarpeessa olevilla kiinteistöillä taas muutoin vähäiset jätevesimäärät johdettiin vesistöön.

Lainsäädäntö ja ympäristöhallinnon ohjeet ovat muuttuneet neuvontakierroksen jälkeen, joten uudistamistarve voi olla muuttunut.

Kuulukaisen alueella syntyy pieniä määriä tiski- ja saunavesiä, mutta alueen kalliainen maaperä aiheuttaa kuitenkin paikoin ongelmia jätevesien imeyttämisessä.